

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 188 /1/ 1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
зданий и помещений**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики Башкортостан
(МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата)**

**юридический адрес: 453263, Республика Башкортостан, г. Салават,
бульвар Салавата Юлаева, 21**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 188 от 04.12.2019 г., ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «06» декабря 2019 г. по «13» декабря 2019 г. проведена внеплановая проверка.

Проверку провел государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Гималетдинов Ильдар Фанитович.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объекта защиты - зданий и помещений МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар Салавата Юлаева, 21

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата Галиевой Инной Анатольевной, заместителем директора МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата по АХЧ Цыгановой Людмилой Владиленовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
	Здание 1972 года постройки. 3-х этажное, II степени огнестойкости. Согласно информационного письма директора МБУ ДО «ДД(Ю)Т» от 13.12.2019 № 544 капитальный ремонт здания не проводился, техническое перевооружение и изменение функционального назначения помещений не проводились. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 22.04.2010 г., регистрационный № 80439 К 40-131-2/28 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и других нормативных документов в области пожарной безопасности.			
1.	В декларации пожарной безопасности от 22.04.2010 г. регистрационный № 80439 К 40-131-	ст.64 ч. 4, 5 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной	01.12.2020	

	2/28 в разделе 3 «Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты» указан нормативный документ утративший силу: «Правила пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03).	безопасности»; п.12 прил.2 Приказа МЧС России от 24.02.2009г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».		
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении («Инструкция по пожарной безопасности в МБУ ДО «ДД(Ю)Т» городского округа город Салават Республики Башкортостан» ИОТ-001-2015) разработана с нарушениями раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	Раздел XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.12.2020	
3.	Нарушен порядок прохождения пожарно-технического минимума работниками учреждения. Специальная программа по пожарно-техническому минимуму МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата, по которым обучаются работники учреждения не согласовано структурным подразделением соответствующего территориального органа МЧС России, в сферу ведения которого входит вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора.	п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.п. 32, 39, 53 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	01.12.2020	
4.	При монтаже автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале установлены извещатели пламени, при этом в помещениях спортивных залов в случае возникновения пожара на его начальной стадии не предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей.	п. п. 12.2, 12.10, Приложение №12 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.п.13.1.2, 13.1.11, таблица М.1 Приложения М СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.12.2020	
5.	В помещении спортивного зала, здания класса функциональной	ст. 134 ч.6, табл.29, табл.3 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический	01.12.2020	

	пожарной опасности Ф 4.1, вместимостью более 15, но не более 300 человек, для покрытия пола применен материал (гимнастический ковер) с неподтвержденными показателями пожарной опасности – сертификаты не предоставлены (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ 2 – то есть по горючести Г1, по воспламеняемости В2, по дымообразующей способности Д2, по токсичности Т2, по распространению пламени – РП1).	регламент о требованиях пожарной безопасности».		
6.	Все пожарные шкафы, расположенные в здании МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата выполнены из горючего материала.	ч.4 ст. 107 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2020	
7.	Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре (звуковой оповещатель) в западной части здания (ориентир – при входе в западный коридор), не проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.12.2020	
8.	При монтаже автоматической пожарной сигнализации в кинозале установлены извещатели пламени, при этом в помещениях зрительных залов в случае возникновения пожара на его начальной стадии не предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей.	п. п. 12.2, 12.10, Приложение №12 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.п.13.1.2, 13.1.11, таблица М.1 Приложения М СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.12.2020	
9.	Противопожарная дверь, установленная в проёме, ведущим в помещение электрощитовой не оборудовано устройством для самозакрывания.	ч.8 ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ	01.12.2020	

-		от 25.04.2012 г. № 390	
10.	В западной лестничной клетке здания ширина лестничной площадки между маршами лестниц менее ширины марша лестницы (ширина маршей лестницы составляет 123 см., ширина площадки 106 см.).	п. 4.3 СНИП II-A.5-70* «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». (данный нормативный документ действовал до 01.01.1982 г. до введения в действие СНИП II-2-80)	01.12.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
города Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Гималетдинов И.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

«13» 12 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата

Галиева И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«13» 12 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.